

Northwest Pacific Property Management LLC



Superior Quality Properties

EL FACTOR HUMANO

En esta época del año vemos Archivos de WET en varios apartamentos y ESTO ES PRIMARILY causado por los humanos.

VENTANAS DE METAL CON MARCO han existido desde hace 50 años y todavía en muchas propiedades en la zona. NO VEMOS ESTE problema de humedad en todos los apartamentos, sólo algunos de ellos.

Los ocupantes del departamento debe reducir el nivel de humedad en el APARTAMENTO siguiendo los pasos simples, como:

- Operar los ventiladores regularmente y con frecuencia, especialmente después de la ducha DURANTE Y, DURANTE Y DESPUÉS DE COCINA EN VAPOR VAPOR SE CREA.
- Abra las ventanas sólo un "CRACK" al ver la humedad en el Windows, frente y parte posterior del apartamento para que pueda "respirar" y el vapor PARA ESCAPAR

El problema de humedad en su apartamento no va a desaparecer con nuevas ventanas, lo que realmente va a empeorar porque Windows NUEVO SELLO el apartamento aún más y la humedad ENTONCES se puede convertir en el moho y OTRAS CUESTIONES.

NECESITAMOS SU AYUDA PARA EL CONTROL DE ESTE NÚMERO



**Office location: 4280 Chaney Way SE
Salem, OR 97302-1902
Ofc 503-362-0030 FAX 503-364-1485
www.northwestpacific.net**