


EPOXIDRO 03

Primer epossidico bicomponente indicato per supporti cementizi

GENERALITA'

EPOXIDRO 03 è un formulato a base di resine epossidiche che indurisce per reazione con INDURENTE E. Per la sua composizione il prodotto è particolarmente indicato come primer per cemento anche se con residui di vecchie vernici, possiede, infatti, un ottimo potere ancorante sulla maggior parte dei supporti.



Prima



Dopo

SETTORI DI IMPIEGO

Rivestimento di supporti umidi, in particolare calcestruzzo, o per la verniciatura in locali chiusi o con bassa areazione. In generale, l'elevato potere bagnante del prodotto ne consiglia l'impiego quale mano ancorante sul calcestruzzo in cui penetra per capillarità consolidando il supporto stesso e favorendo l'ancoraggio degli strati successivi.

NORME DI APPLICAZIONE

La superficie del calcestruzzo deve essere esente da parti non ancorate, polvere, grasso. Risultati ottimali si ottengono su supporti sabbiati. Applicare le eventuali mani successive dopo 24h – 48h. Al momento dell'applicazione miscelare accuratamente i due componenti.

EPOXIDRO 03 : 100 parti in peso
INDURENTE E : 18 parti in peso

- applicazione a pennello o a rullo : diluire con Diluente A 15%
- applicazione a spruzzo : diluire con Diluente A 15%

Aggiungere DILUENTE A lentamente e sotto agitazione.

Il prodotto deve essere applicato a temperatura non inferiore a 10° C ed in spessori a 100-150 micron di film umido a cui corrispondono 50-80 micron di film secco.

INDURIMENTO

- Vita miscela a 20°C 1,5/2 h
- Essiccazione in film 8/12 h
- Indurimento completo 2/3 giorni
- Sovraverniciatura 2/3 giorni

A basse temperature i tempi subiscono variazioni.

RESA

100-150 g/mq per spessori di 50-80 micron

CONFEZIONI

- EPOXIDRO 03 Kg. 15 + INDURENTE E Kg. 2,7
- EPOXIDRO 03 Kg. 8,5 + INDURENTE E Kg. 1,5

COLORI

Avorio, bianco, rosso, verde e grigio.

N.B. I dati sopra riportati sono basati su scrupolose prove di laboratorio e su ns. esperienze di lavori eseguiti. La RICA non si assume responsabilità per applicazioni non eseguite dal proprio personale. Si consiglia interpellare ns. Ufficio Tecnico per ulteriori informazioni.