

# Transpallet Pesatore modello TA100



Intuitivo e semplice da usare

**Robusto e maneggevole**

Utilizzabile ovunque grazie alle batterie ricaricabili

**WorldWEIGH**

La soluzione più semplice per la pesatura


# Transpallet Pesatore

## Applicazioni - Funzioni

Pesatura

## Accessori

Stampante LP55



## Caratteristiche Tecniche

<b>Modello</b>	TA100
<b>Portata</b>	2000 kg
<b>Divisione a display</b>	500 g
<b>Unità di misura</b>	kg, lb
<b>Dimensioni (wxdxh) - (w1) - (h1) - (h2;h3) mm</b>	1550x540x1230 - 1150 - 180 - 77;192
<b>Display LCD retroilluminato 40 mm</b>	•
<b>LED per controllo peso</b>	•
<b>Interfaccia RS-232</b>	•
<b>Batterie ricaricabili con autonomia 90 ore</b>	•
<b>Funzione autospegnimento</b>	•
<b>Peso</b>	125 kg

• di serie  
- non disponibile